

SERVICE TECHNIKER ANWEISUNG |

Verteiler:

GEJ-Service

Töchter-Service

Servicepartner

ST-014

Nr.

05.08.04

DatumGE Jenbacher
H. Sonnerer | Service
tel 2168 - fax 42168**von**

Maschinenraumlüftung NEU

Zur Optimierung des Startverhaltens von GE Jenbacher Motoren wurde eine Änderung in der Steuerung der Maschinenraumbelüftung (sofern in unserem Lieferumfang enthalten) durchgeführt:

Bei Neuanlagen ist die frequenzgeregelte Maschinenraumlüftung nun standardmäßig wie bei Containeranlagen ausgeführt. Dh. Die Maschinenraumlüftung läuft auf Minimumdrehzahl, bis der Generatoschalter geschlossen ist.

Auch die Variante Raumlüftung mittels Stufenschaltung wurde neu definiert (Zuschaltung der Stufe 2 erst nach Generatorschalter EIN).

Sollte es im Feld Probleme mit dem Startverhalten (Synchronisierungsschwierigkeiten) einzelner Motoren geben, so kann diese Maschinenraumlüftung NEU „nachgerüstet“ werden. Hierzu ist eine Softwareänderung notwendig (Aktivierung der Variante Container in der Lüftungssteuerung).

Herbert Sonnerer

Service Department

GE Jenbacher