

# Service Bulletin

**Baureihe | J 208, J156**

**Betreff | Zündsystem IC 100**

**Nr. 41 | 04.11.04**

GE Jenbacher | Service  
Herbert Sonnerer

Tel. +43 | 5244 | 600-2168  
Fax +43 | 5244 | 600-42168

herbert.sonnerer@gejenbacher.com  
www.gejenbacher.com



**GE Jenbacher**

Von unserem Unterlieferanten WOODWARD wurden wir über einen teilweisen Qualitätsmangel beim Zündsystem IC100 informiert. Bei betroffenen Geräten kann es unter Umständen zu einer Korrosion eines Widerstandes kommen, was einen sporadischen Ausfall des Zündsystems zur Folge haben kann. Es handelt sich hierbei um Produktionslose aus dem Jahr 2003 - die betroffenen Chargen lassen sich eindeutig über Woodward- Teilenummern bzw. Seriennummern identifizieren.


**Betroffene Geräte:**

**Woodward Teilenummern**

**9210.0002** - alle Geräte

**8408-005** - alle Geräte

**8408-011**- mit Bezeichnung **Rev. NEW**  
und **Seriennr. < 1369 8360**



Als Gegenmaßnahme hat WOODWARD eine Materialumstellung vorgenommen. Zündsysteme mit Teile- bzw. Seriennummern außerhalb des angeführten Kreises sind von der Qualitätsminderung nicht betroffen und brauchen daher nicht ersetzt zu werden.

GE Jenbacher hat gemeinsam mit WOODWARD beschlossen, vorbeugend alle Zündgeräte in diesem Teile- bzw. Seriennummernkreis kostenlos durch Neugeräte zu ersetzen, um einem möglichen Defekt zu verhindern.

Sollten Sie eines der betroffenen IC 100 Zündsysteme auf Ihrem Motor montiert haben, bitten wir Sie, Ihren GE Jenbacher Repräsentanten zu kontaktieren. Er wird Ihnen die Zündbox im Zuge des nächsten Serviceeinsatzes kostenlos durch ein Neugerät ersetzen. Um Verwechslungen auszuschließen, bitten wir Sie um Angabe des jeweiligen Motormanagementsystems.

Teilenummer	Zündsystem	Motormanagement
TI. 428395	IC 100	SAM, dia.ne
TI. 428393	IC 100	dia.ne XT

Wir sind uns sicher, mit dieser Vorgehensweise den hohen Ansprüchen an die Zuverlässlichkeit unserer Produkte gerecht zu werden.