

Service-Bulletin

VERTEILER

Jenbach, Tochterunternehmen, Serviceanbieter, Kunden

EIGENTUMSRECHTLICHER HINWEIS VON GE

Die Informationen in diesem Dokument sind geschützte Informationen der General Electric Company und vertraulich. Sie sind Eigentum von GE und dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung von GE nicht verwendet, an Dritte weitergeleitet oder vervielfältigt werden. Hierzu zählt auch, aber nicht ausschließlich, die Nutzung der Informationen zur Erstellung, Herstellung, Entwicklung oder Ableitung von Reparaturen, Modifizierungen, Ersatzteilen, Konstruktionen oder Konfigurationsänderungen oder deren Beantragung bei staatlichen Behörden. Wenn die vollständige oder teilweise Vervielfältigung genehmigt wurde, sind dieser Hinweis sowie der weitere Hinweis auf allen Seiten dieses Dokuments ganz oder teilweise zu vermerken.

Motorbaureihe

Container-Anlagen

Betreff

**Container-Dachaufbauten
Aktualisierungen und Klarstellungen zu den Richtlinien**



SB-110 | 27. Oktober 2017

Christian BAUER
Jenbacher gas engines

T +43 5244 600-2399
F +43 5244 600-42399

Christian1.Bauer@ge.com
www.ge-distributedpower.com



Das Service-Bulletin SB-110 informiert über die neu vorgeschriebene Wartungsarbeit 'Schraubverbindungen nachziehen', die bei den Dachaufbauten von Container-Anlagen ab sofort jährlich durchgeführt werden muss.

BETROFFENE MOTOREN / GÜLTIGKEIT DIESES SCHREIBENS

Alle Container-Anlagen.

BESCHREIBUNG DES SACHVERHALTS / ZWECK DIESES SCHREIBENS

Die Richtlinien für die Dachaufbauten von Container-Anlagen mussten aktualisiert werden, um allen technischen Standards und den neuesten Erkenntnissen nachzukommen. Im Detail umfasst diese Änderung folgende Punkte:

1. Aktualisierung der Inspektions- und Wartungsarbeit IW 8040 A0:

Bei Dachaufbauten von Container-Anlagen müssen Schraubverbindungen (zusätzlich zu den in IW 8040 A0 auch bisher schon aufgelisteten Wartungsarbeiten) ab sofort jährlich kontrolliert und im Bedarfsfall nachgezogen werden. Die entsprechenden Drehmomente sind in der neuen Version des Dokuments aufgelistet.

STATUS	DOKUMENT	VERSION	TITEL			
BISHER ¹⁾	IW 8040 A0	≤ Index 2 ³⁾	Lüftung Container			
			Wartungsarbeit		Intervall	
				monatlich	Unterdruck > 400 Pa	
			Überprüfung Endlagenschalterauslösung - Klappenjalousie	■		
	Filtermattentausch - Containeransaugluftfilter		■			
NEU ²⁾	IW 8040 A0	≥ Index 3 ³⁾	Container			
			Wartungsarbeit		Intervall	
				monatlich	jährlich	Unterdruck > 400 Pa
			Klappenjalousie überprüfen	■		
	Schraubverbindungen nachziehen		■			
	Containeransaugluftfilter tauschen			■		

Tabelle 01: Aktualisierung der Inspektions- und Wartungsarbeit IW 8040 A0

¹⁾ Diese bisher verwendeten Dokumente bzw. Dokumentenversionen sind ab sofort nicht mehr gültig!

²⁾ Diese neuen Dokumente bzw. Dokumentenversionen ersetzen ab sofort die hier für ungültig erklärten!

³⁾ Bei einer Inspektions- und Wartungsarbeit ist der Index des Dokuments, so wie bei diesem Service-Bulletin, in dessen Fußzeile zu finden.

HANDLUNGSBEDARF

- Bitte nachstehenden Link anklicken:
<https://information.jenbacher.com/index.php?%7b..4.4383%7d>
- Im Jenbacher Webportal einloggen/anmelden
- Aktuelle Version (ab Index 3) der Inspektions- und Wartungsarbeit IW 8040 A0 vom System (im Bereich von SB-110) runterladen und ausdrucken
- In der Kunden-/Anlagendokumentation die bisher verwendete Version der Inspektions- und Wartungsarbeit IW 8040 A0 (bis Index 2) durch die neue IW 8040 A0 (ab Index 3) ersetzen
- Die neuen Richtlinien einhalten/umsetzen

Wichtige Zusatzbemerkung:

Auch wenn es sich bei der hier zur Verfügung gestellten Inspektions- und Wartungsarbeit IW 8040 A0 um keine anlagenspezifische Ausführung des Dokuments handelt, hat diese allgemeine Form (ohne den jeweiligen Anlagennamen in der Dokumentenfußzeile) ab sofort für jede Container-Anlage Gültigkeit.



2. Aktualisierung der Technische Anweisung TA 1000-0069:

Der Inhalt der Technischen Anweisung TA 1000-0069 ist den Änderungen von IW 8040 A0 entsprechend angepasst worden. Damit sind alle Anziehdrehmomente, die im Zusammenhang mit dem FX-System (flexible Dachbefestigung) Relevanz haben, nun auch in der TA aufgelistet.

STATUS	DOKUMENT	VERSION	TITEL
BISHER ¹⁾	TA 1000-0069	≤ Index 5 ³⁾	FX – Dachaufbau Container
NEU ²⁾	TA 1000-0069	≥ Index 6 ³⁾	FX – Dachaufbau Container

Tabelle 02: Aktualisierung der Technischen Anweisung TA 1000-0069

¹⁾ Diese bisher verwendeten Dokumente bzw. Dokumentenversionen sind ab sofort nicht mehr gültig!

²⁾ Diese neuen Dokumente bzw. Dokumentenversionen ersetzen ab sofort die hier für ungültig erklärten!

³⁾ Bei einer Technischen Anweisung ist der Index des Dokuments, so wie bei diesem Service-Bulletin, in dessen Fußzeile zu finden.

HANDLUNGSBEDARF

- Bitte nachstehenden Link anklicken:
<https://information.jenbacher.com/index.php?%7b..3.5509%7d>
- Im Jenbacher Webportal einloggen/anmelden
- Aktuelle Version (ab Index 6) der Technischen Anweisung TA 1000-0069 vom System runterladen und ausdrucken
- In der Kunden-/Anlagendokumentation die Technischen Anweisung TA 1000-0069 (bis Index 5) durch die neue TA 1000-0069 (ab Index 6) ersetzen
- Die neuen Richtlinien einhalten/umsetzen

RELEVANTE DOKUMENTE

Bei Arbeiten an Jenbacher Motoren sind neben unserer Dokumentation selbstverständlich auch alle lokal geltenden Vorschriften einzuhalten. Besonders hervorheben möchten wir im Zusammenhang mit diesem Service-Bulletin die Beachtung folgender Dokumente:

- Technische Anweisung TA 1000-0069 (ab Index 6): FX – Dachaufbau Container
- Inspektions- und Wartungsarbeit W 8040 A0 (ab Index 3): Container

REVISIONSVERMERK

INDEX	DATUM	BESCHREIBUNG / ÄNDERUNGSZUSAMMENFASSUNG
01	27. Okt. 2017	Erstfassung des Dokuments

Tabelle 03: Revisionsverlauf