



W 8051 M9

保养说明

排气管



© INNIO Jenbacher GmbH & Co OG
Achenseestr.1-3
A-6200 Jenbach, Austria
www.innio.com



JENBACHER
INNIO

1	应用范围.....	1
2	用途.....	1
3	维护间隔周期.....	1
4	安全说明.....	2
5	附加信息.....	3
6	工作步骤.....	3
6.1	检查排气通风系统	3
6.2	检查排气总管	3
6.3	更换绝缘装置	3
6.4	更换排气歧管和伸缩接头	3
6.5	更换排气总管	4
7	Revisionsvermerk	4

该文件的目标群体是：

客户，经销商，服务伙伴，IB 伙伴，子公司/分支机构，Jenbach 生产基地

INNIO 所有权说明：保密

该文件所述信息为 INNIO Jenbacher GmbH & Co OG 和其子公司的受保护信息，属保密文件。它们的所有权归 INNIO 所有，未经事先书面许可，不得使用、转给第三方或复制。这包括但不限于使用该信息进行制造、生产、研发或衍生推导修理、改装、备件、结构或配置更改以及向国家机构申请专利。如果批准了完全或部分复制，则必须完全或部分注意该说明以及本文档所有页中的其他说明。

印刷版或电子版文件为非受控文件

1 应用范围

此保养指导 (W) 适用于以下 Jenbacher 燃气发动机：

- 系列 9

2 用途

该保养指导 (W) 给出了保养间隔。

3 维护间隔周期

保养工作	保养间隔	执行 ¹⁾
⇒ 检查排气通风系统	8 000 个运行小时 / 1 年	INNIO
⇒ 检查排气总管	20 000 个运行小时	INNIO
⇒ 更换绝缘装置	20 000 个运行小时	INNIO
⇒ 更换排气歧管和伸缩接头	40 000 个运行小时 / 10 000 次启动	INNIO
⇒ 更换排气总管	视状态而定 ¹⁾	INNIO

¹⁾ 20 000 热循环

适用于：

- 系列 9: 保养计划 V

*) 执行 该列规定了保养作业的执行人员。

K	该活动应由客户、INNIO 或 INNIO 所选的授权企业执行。
INNIO	该活动应由 INNIO 或 INNIO 所选的授权企业执行。

4 安全说明

⚠ 警告**意外投入运行所导致的风险**

意外接触旋转或者移动的机器部件可能会导致严重的人身伤害，例如切割、挤压或者割断或者剪断身体部位。


- 根据 TA 1100-0105 关闭发动机。
- 根据 TA 2300-0010 采取防护措施，避免发动机被意外重启。

**⚠ 警告****人员受伤**

如不佩戴个人防护用具，或不遵守安全规定或职业健康与安全管理规定，可能造成人身伤害。

- 戴上相应的个人防护用具 (PSA)。
- 遵守技术规范 2300-0005 所述的安全规定。
- 遵守技术规范 2300-0001 所述的员工保护须知。

5 附加信息



相关文档：

TA 1100-0105 – 发动机关闭

TA 2300-0001 – 员工保护

TA 2300-0005 – 安全规定

TA 2300-0010 – LOTO 措施和 LOTO 套件

6 工作步骤

6.1 检查排气通风系统

该活动应由 INNIO 或 INNIO 所选的授权企业执行。

6.2 检查排气总管

该活动应由 INNIO 或 INNIO 所选的授权企业执行。

6.3 更换绝缘装置

该活动应由 INNIO 或 INNIO 所选的授权企业执行。

- 更换排气总管、伸缩接头、排气歧管和废气涡轮增压器上的绝缘材料。

6.4 更换排气歧管和伸缩接头

该活动应由 INNIO 或 INNIO 所选的授权企业执行。

6.5 更换排气总管

该活动应由 INNIO 或 INNIO 所选的授权企业执行。

7 Revisionsvermerk

修订过程

索引	日期	描述/更改汇总	专家 检测人
6	04.09.2019	GE durch INNIO ersetzt / GE replaced by INNIO Elastomerteile ergänzt / Elastomer parts added	Buonomo C. <i>Fürhapter M.</i>
5	15.11.2017	Intervall Abgassammelleitung tauschen auf 20 000 Thermozyklen geändert, Ansaugisilierung inspizieren nach W 8054 M9 verschoben / Interval replacing the exhaust manifold adjusted to 20 000 Thermal cycles, Replacing the intake system insulation moved to W 8054 M9	De Sanctis A. <i>Waldron P</i>
4	04.04.2017	Intervall Abgassammelleitung inspizieren und Abgaskrümmen und Kompensator tauschen bei 40 000 Bh hinzugefügt / Interval for inspecting the exhaust gas manifold and for Exhaust bend and Compensators at 40kOh added	Gorniak B., De Sanctis A. <i>Waldron P</i>
3	16.11.2016	Intervall Abgassammelleitung und Abgasventilationssystem angepasst, Kompensatoren hinzufügt / Interval Exhaust manifold and Exhaust ventilation system adjusted, Compensators added	Gorniak B., De Sanctis A. <i>Waldron P.</i>
2	18.12.2015	Update der Wartungsintervalle / Update of maintenance intervals	Dendl M. <i>Nota F.</i>
1	05.02.2015	Erstausgabe / First issue	Kecht <i>Nota.</i>