



Verteiler: Jenbacher Service
Töchter Service
Service Partner

Hofer Thomas

GE Jenbacher GmbH & Co OHG
Achenseestr. 1-3
A-6200 Jenbach, Austria

T +435244 600-2720
thomas.hofer@ge.com

Service Techniker Anweisung ST – 040 22. Februar 2006


Zusätzlicher Kühllüfter bei Modulinterface-Schrank mit Klimageräten.


Bei Neuanlagen ist der Einsatz des zusätzlichen Lüfters bereits Serienstand.

Nachrüstung ist bei Temperaturproblemen möglich.

Zweck: Vermeidung von punktuellen Übertemperaturen durch Luftzirkulation.

T/N 434973





Kühlsystem

Lüfter