



GE Energy

Verteiler: Jenbacher Service
Töchter Service

Hofer Thomas

GE Jenbacher GmbH & Co OHG
Achenseestr. 1-3
A-6200 Jenbach, Austria

T +435244 600-2720
thomas.hofer@ge.com


Service Techincan Instruction ST – 040 3. April 2006


Ventilador adicional para los armarios de interface con aire acondicionado.

El ventilador adicional ya es estándar para las nuevas instalaciones. Si hay problemas con la temperatura, es posible realizar el retrophit.

Objetivo: evitar exceso puntual de temperatura mediante la circulación de aire.

Referencia: 434973





cooling system Fan internal