

## SERVICE INFORMATION |

**Verteiler:**

GEJ-Service

Töchter-Service

Servicepartner

010-03 VSD

Nr.

29.04.03

Datum

rev. 20.02.04

GE Jenbacher  
VSD | H. Sonnerer  
tel 2168 - fax 42168

von

### Kundenbeteiligung an Zylinderkopftausch aufgrund verfrühtem Ventilverschleiß BR 6E

Im Folgenden wollen wir Sie über die zu erwartenden Zylinderkopfstandzeiten und die damit einhergehende Regelung informieren:


GE Jenbacher bietet für den Fall, dass Zylinderköpfe der **Baureihe 6E** frühzeitig getauscht werden müssen, eine Regelung zur Kostenaufteilung GE Jenbacher – Kunde an. Diese kann ausschließlich auf Zylinderköpfe der Baureihe 6E mit vorzeitigem Ventilverschleiß angewandt werden.

Die Einhaltung der Wartungsanweisungen und der Randbedingungen gemäß TA 1100-0110 sind Voraussetzung für die Anwendung der Regelung. Auch muss eine angemessene, fortlaufende Dokumentation des Ventilverschleißes in Jenbach vorliegen.

Als Basis gelten die Betriebsstunden zum Zeitpunkt der Ventilverschleißmessung. Sollte der **Ventilverschleiß größer 2,5 mm** sein, wird seitens GE Jenbacher ein Austausch unter Berücksichtigung einer aliquoten Verrechnung der **Materialkosten** angeboten (Arbeitskosten ausgenommen).

Bis zu einer Betriebsstundenanzahl von 5000 wird der Kopf kostenlos ausgetauscht; ab 5000 Bh ergibt sich die aliquote Kundenbeteiligung gemäß folgender Aufstellung:

<u>Bh</u>	<u>Kundenbeteiligung</u> <u>(Materialkosten)</u>		
ab 5.000	25%	ab 13.000	65%
ab 6.000	30%	ab 14.000	70%
ab 7.000	35%	ab 15.000	75%
ab 8.000	40%	ab 16.000	80%
ab 9.000	45%	ab 17.000	85%
ab 10.000	50%	ab 18.000	90%
ab 11.000	55%	ab 19.000	95%
ab 12.000	60%	ab 20.000	100%



Diese Regelung gilt bis auf Widerruf!



Eugen Laner

Service Direktor

GE Jenbacher