



Destinatarios: Jenbacher Service
Filiales Service
Service Representantes

GE Jenbacher GmbH & Co OHG
Achenseestr. 1-3
A-6200 Jenbach, Austria

T +435244 600-2720
thomas.hofer@ge.com

Service Technician Instruction ST – 045 29. Mai 2006

Tipo 3: Camisa / aro rascador / pistón

La actual versión del aro rascador (ref.: 337 449) tiene el mismo diámetro exterior en comparación con la versión anterior (ref.: 315 951), un diámetro interior 0,3mm mayor y una altura de 0,2mm menor.

En caso de utilizar un aro incorrecto, es previsible que se dañe el pistón.

Están permitidas las siguientes combinaciones (revisar las referencias).

Aro rascador (Referencia)	Camisa (Referencia)	Pistón con cabeza de fuego de 18 mm; pistón con cazuela en forma de corazón y cámara de combustión optimizada en emisiones
337459	337 332	375 589
337459	337 332	375 591
337459	337 332	375 593
337459	337 332	394 528

Aro rascador (Referencia)	Camisa (Referencia)	Pistón con cabeza de fuego de 18 mm sin cámara de combustión optimizada en emisiones
315 951	315 950	315 917
315 951	315 950	315 918
315 951	315 950	315 919
315 951	315 950	315 920

Aro rascador (Referencia)	Camisa (Referencia)	Pistón con cabeza de fuego de 15 mm sin cámara de combustión optimizada en emisiones
247 703	247 651	248 934
247 703	247 651	281 139
247 703	247 651	281 142
247 703	247 651	281 144
247 703	247 651	281 147
247 703	24 7651	288 509