



Verteiler: Jenbacher Service  
Töchter Service  
Service Partner

GE Jenbacher GmbH & Co OHG  
Achenseestr. 1-3  
A-6200 Jenbach, Austria

T +435244 600-2720  
thomas.hofer@ge.com

## Service Techniker Anweisung ST – 045 28. April 2006

### Baureihe 3: Zylinderlaufbüchse / Schabering / Kolben

Die aktuelle Version (T/N 337449) des Abstreifringes hat bei gleich gebliebenen Außendurchmesser gegenüber der Vorgängerversion (T/N 315951) einen um 0,3 mm größeren Innendurchmesser und eine um 0,2 mm geringere Höhe. Bei Verwechslung sind Kolbenschäden zu erwarten.

#### Folgende Kombinationen sind zulässig: (Bauteilkennzeichnung überprüfen)

Abstreifring	Zylinderlaufbüchse	Kolben mit Feuersteghöhe 18 mm mit Schadraumoptimierung - Herzmulde
T/N 337459	T/N 337332	T/N 375589
T/N 337459	T/N 337332	T/N 375591
T/N 337459	T/N 337332	T/N 375593
T/N 337459	T/N 337332	T/N 394528

Abstreifring	Zylinderlaufbüchse	Kolben mit Feuersteghöhe 18 mm OHNE Schadraumoptimierung
T/N 315951	T/N 315950	T/N 315917
T/N 315951	T/N 315950	T/N 315918
T/N 315951	T/N 315950	T/N 315919
T/N 315951	T/N 315950	T/N 315920

Abstreifring	Zylinderlaufbüchse	Kolben mit Feuersteghöhe 15 mm OHNE Schadraumoptimierung
T/N 247703	T/N 247651	T/N 248934
T/N 247703	T/N 247651	T/N 281139
T/N 247703	T/N 247651	T/N 281142
T/N 247703	T/N 247651	T/N 281144
T/N 247703	T/N 247651	T/N 281147
T/N 247703	T/N 247651	T/N 288509