



GE Energy

**Thomas Hofer**

Verteiler: Jenbacher Service  
Subsidiaries Service  
Service Partner

GE Jenbacher GmbH & Co OHG  
Achenseestr. 1-3  
A-6200 Jenbach, Austria

T +435244 600-2720  
thomas.hofer@ge.com

## **Service Technician Instruction ST – 033** 29. November 2005

### **Valor límite en el sistema de monitorización de detonaciones para motores tipo 3 versión C**

Los parámetros por defecto respecto al límite de detonaciones del KLS 90 para la versión C del tipo 3 han cambiado de 4,5 mA a 5 mA. Esta adaptación se basa en los cambios de diseño de la culata.

Debido a una posible interferencia, es necesario mantener una distancia mínima de 3 centímetros entre el cable de alta tensión del sistema de encendido con bobina externa y el cable del sensor de detonaciones.

Esta modificación está basada en el informe de investigación y desarrollo 04/927.