

Thomas Hofer

Verteiler: Jenbacher Service
Töchter Service
Service Partner

GE Jenbacher GmbH & Co OHG
Achenseestr. 1-3
A-6200 Jenbach, Austria

T +435244 600-2720
thomas.hofer@ge.com

Service Techniker Anweisung ST – 073 25. April 2007

Serienfreigabe: neuer Luftfilterkasten J6xxGS-F / J624GS-F

Der Blow-By Ölabscheider ist in der Konsole integriert. Der Filterkasten ist größtenteils aus Guss und ist baugleich für alle Zylinderzahlen. Für J624GS-F ist eine eigene Variante der Konsole notwendig.

Wartungsintervalle bleiben gegenüber der vorigen Version unverändert. (Lufterfilterwechsel bei 10mbar Differenzdruck oder spätestens 2000 Betriebsstunden, Blow-By Filterwechsel bei 4000 Betriebsstunden)

Stückliste 415452 Luftfilterkasten J624GS-F

- ➔ Ersatzteil 416037 Luftfilter
- ➔ Ersatzteil 422884 Ovalfilter (Ölabscheider)

Stückliste 497285 Luftfilterkasten J6xxGS-F

- ➔ Ersatzteil 416037 Luftfilter
- ➔ Ersatzteil 422884 Ovalfilter (Ölabscheider)

