




W 8055 M9

气门控制器



© INNIO Jenbacher GmbH & Co OG
Achenseestr.1-3
A-6200 Jenbach, Austria
www.innio.com



JENBACHER
INNIO

1	应用范围.....	1
2	用途.....	1
3	维护间隔周期.....	1
4	安全说明.....	2
5	附加信息.....	3
6	检查气门控制器.....	3
7	修订附注.....	3

该文件的目标群体是：

客户，经销商，服务伙伴，IB 伙伴，子公司/分支机构，Jenbach 生产基地

INNIO 所有权说明：保密

该文件所述信息为 INNIO Jenbacher GmbH & Co OG 和其子公司的受保护信息，属保密文件。它们的所有权归 INNIO 所有，未经事先书面许可，不得使用、转给第三方或复制。这包括但不限于使用该信息进行制造、生产、研发或衍生推导修理、改装、备件、结构或配置更改以及向国家机构申请专利。如果批准了完全或部分复制，则必须完全或部分注意该说明以及本文档所有页中的其他说明。

印刷版或电子版文件为非受控文件

1 应用范围

此保养指导 (W) 适用于以下 Jenbacher 燃气发动机：

- 系列 9

2 用途

该保养指导 (W) 给出了保养间隔。

3 维护间隔周期

保养工作	保养间隔	执行 ^{*)}
⇒ 检查气门控制器	20 000 个运行小时	INNIO

适用于：

- 系列 9: 保养计划 V

***) 执行** **该列规定了保养作业的执行人员。**

K	该活动应由客户、INNIO 或 INNIO 所选的授权企业执行。
INNIO	该活动应由 INNIO 或 INNIO 所选的授权企业执行。

4 安全说明

⚠ 警告**意外投入运行所导致的风险**

意外接触旋转或者移动的机器部件可能会导致严重的人身伤害，例如切割、挤压或者割断或者剪断身体部位。

- 根据 TA 1100-0105 关闭发动机。
- 根据 TA 2300-0010 采取防护措施，避免发动机被意外重启。


**⚠ 警告****人员受伤**

如不佩戴个人防护用具，或不遵守安全规定或职业健康与安全管理规定，可能造成人身伤害。

- 戴上相应的个人防护用具 (PSA)。
- 遵守技术规范 2300-0005 所述的安全规定。
- 遵守技术规范 2300-0001 所述的员工保护须知。

5 附加信息

概貌：
气门控制器由下列部件组成：



- 相关文档：
- TA 1100-0105 – 发动机关闭
 - TA 2300-0001 – 员工保护
 - TA 2300-0005 – 安全规定
 - TA 2300-0010 – LOTO 套装应用指南

6 检查气门控制器

该活动应由 INNIO 或 INNIO 所选的授权企业执行。

7 修订附注

修订过程			
索引	日期	描述/更改汇总	专家 检测人
2	31.07.2019	GE durch INNIO ersetzt / GE replaced by INNIO Dokumentennummer von "I" auf "W" geändert / Document number changed from "I" to "W"	Schweinberger A. Pichler R.
1	05.10.2016	Erstausgabe / First issue	Zahner L. Waldron P.

